

CURA LEGNO NATURALE

Prodotto indicato per nutrire, rinnovare e proteggere tutte le superfici in legno naturale.



SUPERFICI

Legno naturale non trattato.

CARATTERISTICHE

La formulazione ricca di olio nutre il legno trattato limitando le screpolature causate dalla dalle escursioni termiche e dagli agenti atmosferici. Contiene cera d'api, carnauba e girasole che conferiscono al legno un tono caldo. L'azione combinata di olio e cere rinnova l'aspetto delle superfici donandogli intensità di colore. Protegge il legno naturale dalla degradazione dovuta ai raggi ultravioletti del sole ritardandone il cambiamento di colore e la degradazione della lignina. Non contiene siliconi che rendono le superfici in legno scivolose e dall'aspetto artificiale. La sua cremosità ne rende la stesura facile anche sulle superfici verticali. Mantiene negli ambienti una intensa fragranza di miele.

MODALITÀ D'USO

Applicare il prodotto con panno morbido o in microfibra e stenderlo uniformemente fino ad assorbimento. Non risciacquare. Ripetere l'applicazione se necessario.

VANTAGGI

Elevata resa e durata grazie alla sua concentrazione, non modifica l'aspetto caldo del legno ma ne esalta le nervature, il prodotto può essere applicato più volte senza dover asportare i trattamenti precedenti di B-NUTRI LEGNO.

CONSIGLI

La natura del legno potrebbe far assorbire in modo non uniforme il prodotto, in questo caso si può procedere ad un nuovo trattamento per uniformare l'aspetto della superficie.

PROPRIETÀ CHIMICHE

ASPETTO: Liquido viscoso
COLORE: Bianco
ODORE: Miele
SOLUBILITÀ: Parzialmente Solubile
SCALA PH: 9,00±0,50

RESA INDICATIVA AL LITRO

N.D.

CONFEZIONI

Cod. Art.	Contenuto	Pz./Cartone
P120PWD02L	250 ml	10

per
informazioni

www.bellinzoni.com

MADE IN ITALY



ATTENZIONE:

Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva compatibilità del materiale al prodotto. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.