



SCUD

Disincrostante per materiali lapidei

Generalità

Detergente acido tamponato a forte azione disincrostante per la rimozione di residui calcarei, formazioni saline, residui di boiaccia, efflorescenze, ruggine da materiali lapidei resistenti agli acidi.

SCUD può essere utilizzato anche per la rimozione di incrostazioni di cementi o residui consistenti di imbiancature a calce su elementi strutturali e decorativi, pavimenti e rivestimenti.

Campi di applicazione

SCUD è utilizzato su cotto, gres, klinker, cemento e su tutte le superfici in pietra resistenti agli acidi.

Modalità d'impiego

SCUD si usa diluito in acqua in percentuali variabili dal 3 al 10% (da 300 ml. a 1 litro ogni 10 litri di acqua) a seconda delle incrostazioni da eliminare e del tipo di superficie da trattare. Applicare con mop o monospazzola munita di disco marrone. Dopo l'uso risciacquare abbondantemente più volte con acqua eventualmente neutralizzando con una soluzione al 2% di EUSTRIP. Per verificare la completa eliminazione dei residui cementizi e delle efflorescenze calcaree controllare l'assenza di effervescenza sulle parti dubbie, bagnando nuovamente con lo stesso SCUD prima del risciacquo finale con acqua pulita. Sciacquare le attrezzature subito dopo l'uso.

Su superfici sensibili agli acidi (marmo, pietre calcaree, superfici smaltate o verniciate, alluminio, cromature e riverniciate metalli teneri) effettuare sempre una prova preventiva per verificare la resistenza della superficie alla corrosione.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	acidi, tensioattivi non ionici, anticorrosivi, solventi idrosolubili, profumi
ASPETTO FISICO	liquido trasparente da incolore a paglierino
PROFUMO	mandorla
PESO SPECIFICO	1,06
ATTIVO	18%
pH tal quale	0
pH in soluzione d'uso	1,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

SCUD

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Evitare di respirare i vapori.

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



*Guanti i gomma
o PVC*

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE



4 canestri da 5 lt.

